



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ»
(ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)

Почтовый / юридический адрес: ул. Кубанская Набережная, д.47, г. Краснодар, Краснодарский край, 350000
Телефон: (861) 211-63-36, факс: (861) 268-09-75, e-mail: mail@rnkg.ru
ОКПО 78246699, ОГРН 1052304983785, ИНН/КПП 2309095298/230750001

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер СР №3 Соболев Н.Г., мастер бригады №1 СР №3, и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады №2 Черанев С.В. составили настоящий акт.

С 15.11.2023г. с 20 ч 00 мин по 16.11.2023г. 08 ч 00 мин Фотиади А.В. и Черанев С.В., заступили в ночную смену. 15.11.2023г. в 23 ч 01 мин поступил звонок от ДД ОДС ООО «РН-КНГ» Михайличенко М.С. о том, что на ВЛ 6 кВ Ну-82 появилось повреждение «Земля в сети 6кВ». Получили задание на выезд и осмотр ВЛ 6 кВ Ну-82 с применением прибора «Вектор», выехали на осмотр ВЛ 6 кВ Ну-82. В 23 ч 20 мин 15.11.2023г., находясь между опорами №30 и 31, определили направление поврежденного участка, указывающий в сторону опоры №32, доложили об этом ДД ОДС ООО «РН-КНГ» Михайличенко М.С. В 23 ч 35 мин 15.11.2023г. прибыли на участок ВЛ 6 кВ Ну-82 и при помощи прибора «Вектор» с находясь между опорами №2/70-2/71, определили направление поврежденного участка, указывающий в сторону опоры №2/69, доложили об этом ДД ОДС ООО «РН-КНГ» Михайличенко М.С.. В 00 ч 05 мин 16.11.2023г находясь между опорами №2/61-2/62, определили направление поврежденного участка, указывающий в сторону опоры №2/63, доложили об этом ДД ОДС ООО «РН-КНГ» Михайличенко М.С. Далее, в 00 ч 15 мин 16.11.2023г., двигаясь вдоль ВЛ 6 кВ Ну-82 в пролетах опор № 2/63 – 2/64 выявлены отдельно стоящие деревья, ветки которых нависают над ВЛ и касаются крайнего провода.

Время поиска повреждения «Земля в сети 6 кВ» на ВЛ 16 кВ Ну-82 с использованием прибора «Вектор» составило около 60 мин.

Старший мастер СР №3

Соболев Н.Г.

Мастер бригады №1 СР №3

Фотиади А.В.

Эл. монтер бригады №2

Черанев С.В.