



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ»

(ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)

Почтовый / юридический адрес: ул. Кубанская Набережная, д.47, г. Краснодар, Краснодарский край, 350000
Телефон: (861) 211-63-36, факс: (861) 268-09-75, e-mail: mail@rnkg.ru
ОКПО 78246699, ОГРН 1052304983785, ИНН/КПП 2309095298/230750001

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер СР № 1 Шаповал В.С. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады № 2 Кобелев В.Н. и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады №2 Мироненко Н.П. составили настоящий акт на основании нижеизложенного.

21.05.2024г. в 00 ч 02 мин поступил звонок от ДД ОДС ООО «РН-КНГ» Михайличенко М.С. о том, что на ВЛ 6 кВ Кл-533 появилось повреждение «Земля в сети 6 кВ». Получили задание на выезд и осмотр ВЛ 6 кВ Кл-533 с применением прибора «Вектор», выехали на осмотр ВЛ 6 кВ Кл-533; В 00 ч 20 мин 24.05.2024г. при помощи прибора «Вектор», в соответствии с его инструкцией, приступили к осмотру ВЛ 6 кВ Кл-533 в пролете опор №40-41, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры №42. В 00 ч 45 мин 21.05.2024г. при помощи прибора «Вектор», в соответствии с его инструкцией, приступили к осмотру ВЛ 6 кВ Кл-533 в пролете опор №100-101, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры №102. В 01 ч 02 мин 21.05.2024г. при помощи прибора «Вектор», в соответствии с его инструкцией, приступили к осмотру ВЛ 6 кВ Кл-533 в пролете опор №115-116, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры №114. В 01 ч 25 мин 21.05.2024г, двигаясь в обратном направлении в пролете опор №№ 110 – 111 обнаружены упавшая на провода ветка дерева и оборванный провод ф. «В». Время поиска повреждения «Земля в сети 6 кВ» на ВЛ 6 кВ Кл-532 с использованием прибора «Вектор» составило около 65 мин.

Старший мастер СР№1

Шаповал В.С.

Электромонтер бригады №2

Кобелев В.Н.

Электромонтер бригады №2

Мироненко Н.П.