



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ»
(ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)

Почтовый / юридический адрес: ул. Кубанская Набережная, д.47, г. Краснодар, Краснодарский край, 350000
Телефон: (861) 211-63-36, факс: (861) 268-09-75, e-mail: mail@rknkg.ru
ОКПО 78246699, ОГРН 1052304983785, ИНН/КПП 2309095298/230750001

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер СР № 2 Немькин В.С., мастер бригады № 6 Цокур А.В. и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады №5 Баланда Н.В. составили настоящий акт на основании нижеизложенного.

09.09.2024г. в 15 ч 20 мин поступил звонок от ДД ОДС ООО «РН-КНГ» Михайличенко М.С. о том, что на ВЛ 6 кВ №521 появилось повреждение «Земля в сети 6 кВ». Получили задание на выезд и осмотр ВЛ 6 кВ №521 с применением прибора «Вектор», выехали на осмотр ВЛ 6 кВ №521. В 15 ч 30 мин 09.09.2024г. при помощи прибора «Вектор», в соответствии с его инструкцией, приступили к осмотру ВЛ 6 кВ 521 в пролете опор №50-51, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры №52. В 15 ч 45 мин 09.09.2024г, пройдя опору №60, прибор «Вектор» определил обратное направление поврежденного участка. Двигаясь в сторону опоры №59, в пролете опор №58-59 обнаружены ветки деревьев находящихся на недопустимом расстоянии от проводов ВЛ. Время поиска повреждения «Земля в сети 6 кВ» на ВЛ 6 кВ 521 с использованием прибора «Вектор» составило около 15 мин.

Старший мастер СР№2

Немькин В.С.

Мастер бригады № 6

Цокур А.В.

Электромонтер бригады №5

Баланда Н.В.